



Pre mimoriadnu opravu vodohospodári dočasne vypúšťajú vodnú nádrž Ružín II

Banská Štiavnica/Košice, 30.05.2016

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), š.p., Správa povodia Bodrogu a Hornádu, musí dnes začať s vypúšťaním vodnej nádrže Ružín II. Dôvodom je poškodenie ovládacieho mechanizmu technologického uzáveru - deformácia piestnice hydraulického motora. Poškodenú časť budú opravovať pri plnej prevádzke. Nádrž potom znova napustia.

„Úplne vypustenie vodnej nádrže je nevyhnutné, aby sme mohli osadiť tzv. provizórne hradenie v mieste pod uzáverom, kde je silné prúdenie vody - dosahuje až 9 tisíc litrov za sekundu. Hneď po nainštalovaní hradenia nádrž začneme naplňovať. Na pôvodnú hladinu by sme sa mali dostať v priebehu jedného - dvoch dní“, vysvetlil riaditeľ Správy povodia Bodrogu a Hornádu SVP, š.p. Peter Hoffman.

Ovládací mechanizmus poškodil v uplynulých dňoch zakliesnený strom. Opravu zabezpečuje dodávateľ v rámci reklamácie. V rokoch 2011 až 2013 rekonštruoval technologické zariadenia tohto vodného diela.

Počas vypúšťania vodnej nádrže, ktoré potrvá približne do zajtrajšieho poludnia, bude zvýšený odtok zo súčasných 15m³/s na 20m³/s. Vypúšťanie je naplánované tak, aby nedošlo k vyliatiu vody z koryta na nižších úsekoch. Na vypúšťaní spolupracuje SVP s miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu, ktorá zabezpečuje výlov rýb.